



ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

гр. Перушица, ул. Отец Паисий №2, тел.03143 2786
obshtina@perushtitsa.egov.bg, <https://perushtitsa.egov.bg>

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ – ПРЕПИС

ДО
ВИОЛЕТА ФИЛЧЕВА
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ



Относно: Констатиране на опасни сгради на територията на гр. Перушица.

УВАЖАЕМА Г – ЖО ФИЛЧЕВА,

Приложено изпращаме Ви, Констативен протокол от 01.02.2024 г. от извършена проверка на комисия на община Перушица.

Приложение: Съгласно текста.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Перушица и на интернет страницата от:

Елеонора Койнарева _____ П _____ / Специалист на Община Перушица /

Свидетели, присъствали по време на залепването:

Инж. Анастасия Мундева - Бакалова
Главен инженер на Община Перушица _____ П _____

Инж. Жана Стоянова
Гл. специалист УРОС на Община Перушица _____ П _____



ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Гр. Перущица ул. "Отец Паисий" 2 тел: 03143 / 27 86

факс: 03143 / 22 53

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ – ПРЕПИС

от 01.02.2024 г.

Днес 01.02.2024 г. постоянно действаща комисия от Дирекция САБХДЕП при община Перущица, назначена със Заповед № 12/10.01.2024 г. на Кмета на община Перущица в състав:

1. Инж. Анастасия Мундева - Бакалова – Гл. инженер на община Перущица;
2. Инж. Ясен Овчаров – Гл. инженер на община Перущица;
3. Елеонора Койнарева – специалист на община Перущица;

Извърши оглед на поземлен имот с идентификатор 55909.501.1163 по КККР на гр. Перущица от 2019 г., която се самосезира за опасна сграда на ул. „Спас Гинов“ № 1.

Комисията констатира:

Сграда находяща се в ПИ 55909.501.1163 по КККР на гр. Перущица от 2019 г. с административен адрес: ул. „Спас Гинов“ №1, е построена в югозападната част на имота на регулационната линия. На югозападната граница на имота има каменна масивна ограда с височина 2,20 м, измазана с мазилка и дървена порта за вход. Мазилката е изпопадала в по-голямата си част и продължава да се руши. Шапката на оградата, която продължава и над портата е с изпочупени керемиди. Фасадата на сградата от югозападната и югоизточната страна също е с компрометирана мазилка, която се руши. Покрива и стрехите на сградата са силно амортизирани. Ребрата са изгнили, част от челните дъски са провиснали или липсват. Има липсващи керемиди, част от които са изпопадали по тротоара. Това създава опасност за преминаващите граждани.

По информация от регистъра към РП на гр. Перущица от 1989 г., собственик на имота е Виолета Филчева.

Приложение: 2 бр. снимки

Настоящият протокол се изпраща до заинтересованите лица.

Срок за възражения срещу протокола да се представят в писмен вид до Кмета на община Перущица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на протокола.

Комисия:

1. инж. Анастасия Мундева - Бакалова... П.....
2. инж. Ясен Овчаров.....П.....
3. Елеонора Койнарева.....П.....